



Autoryzowany dystrybutor
GE Healthcare 

PASZPORT TECHNICZNY

LOGIQ FG S/N: 431596HX6

APARATU

NAZWA PLACÓWKI

KARTA TECHNICZNA

1. Nazwa aparatu.....ULTRASOMOGRAF.....

Typ.....LOGIQ FG.....Nr.....S/N: 431596 WK6.....

Firma.....GENERAL ELECTRIC.....

Rok produkcji.....2015.....Nr księgi inwentarzowej.....

Data zakupu.....14.09.2015.....Data rozp. Eksploatacji.....14.09.2015.....

Aparat znajduje się w dyspozycji działu

2. Wielkości charakterystyczne.....

3. Spis dokumentacji technicznej

4. Uwagi

5. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz z aparatem

GŁOWICA CONVEX 4C-RS S/N: 4297234X0

GŁOWICA LINIOWA LG-12-RS S/N: 4234134X4

VIDEOPRINTER SONY UP-D898 MD

KARTA TECHNICZNA

1. Nazwa aparatu.....ULTRASONOGRAF.....Typ.....LOGIA F6.....Nr.....S/N: 431596HX6.....Firma.....GENERAL ELECTRIC.....Rok produkcji.....2015.....Nr księgi inwentarzowej.....Data zakupu.....14.09.2015.....Data rozp. Eksploatacji.....14.09.2015.....

Aparat znajduje się w dyspozycji działu

2. Wielkości charakterystyczne.....

3. Spis dokumentacji technicznej

4. Uwagi

5. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz z aparatem

GŁOWICA CONVEX 4C-RS S/N: 429723HX0GŁOWICA LINIOWA LG-12-RS S/N: 423413WX4VIDEOPRINTER SONY UP-D898MD

III. REMONTY, NAPRAWY I BADANIA STANU TECHNICZNEGO

DATA	OPIS WYKONANYCH PRAC
22.08.2016	Wykonano okresowy przegląd techniczny - bez wskaz. Aparat sprawny. Następny termin przeglądu ok. czerwiec 22.09.2017.
	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
	Kuczyński Bartłomiej Kuczyński Inżynier Serwisu
05.02 2019	GE Medical Systems Wykonano okresowy przegląd techniczny zgodnie z dokumentacją serwisową producenta System sprawny technicznie. Następny przegląd do 05.02.2020
	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
	Waldman Michał Waldman Inżynier Serwisu

DATA	OPIS WYKONANYCH PRAC
11.02 2020	GE Medical Systems Wykonano okresowy przegląd techniczny zgodnie z dokumentacją serwisową producenta System sprawny technicznie. Następny przegląd do 10.02.2021
	Uwagi: Sonda 4C-RS SN: 4297231XD - Uszkodzona odpicth (stron relief) od strony sondy. Uszkodzony jeden kryształ pierzochowy z drugiej strony podłożonego sektora sonda akustyczna. Sonda nie spełnia wymagań producenta. Pozostałe aparaty sprawne.
	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
	Waldman Michał Waldman Inżynier Serwisu
23.02 2021	GE Medical Systems Wykonano okresowy przegląd techniczny zgodnie z dokumentacją serwisową producenta System sprawny technicznie. Następny przegląd do 02.2022
	Uwagi: Sonda 4C-RS SN: 4297231XD - Uszkodzona odpicth od strony sondy. Uszkodzony jeden kryształ. Sonda nie spełnia wymagań stawianych przez producenta. Pozostałe aparaty sprawne.
	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
	Waldman Michał Waldman Inżynier Serwisu

